

AnconAmbiente: fusto in Pet si trasforma in "bomba"

Esplode involucro in Pet nel compattatore di AnconAmbiente, la parte superiore del manufatto vola sino al soffitto e sfonda le reti anti volatili del sito, fortunatamente nessun danno fisico per gli operatori presenti in loco

L'appello di AnconAmbiente: esercenti di bar e ristoranti facciano la massima attenzione al momento del conferimento a rifiuto dell'oggetto depressurizzandolo così come indicato in etichetta

Ancona 15 gennaio 2019 - Utili, ma soprattutto ecocompatibili, sono i **fusti in PET** (PoliEtilenTereftalato, una particolare materia plastica della famiglia dei poliesteri derivante dal petrolio greggio molto utilizzata nel campo alimentare) oggi in uso in tantissimi **bar e ristoranti** nei quali si conserva e si spina **birra, vino, sidro, soft-drink**, ecc. Il vantaggio più grande è che sono prodotti usa e getta e che il PET è **totalmente riciclabile**.

E fin qui va tutto bene, ma al momento del conferimento a rifiuto è necessario seguire bene le istruzioni (indicate in maniera molto chiara in etichetta) e **depressurizzare** il contenitore e, solamente dopo, inserirlo nell'apposito cassonetto così che gli operatori di AnconAmbiente lo possano portare a riciclo. Se questa procedura non è eseguita in maniera corretta la **CO2** contenuta nel fusto, lo trasforma in una vera e propria "bomba".

Questo, purtroppo, è quanto accaduto alcuni giorni addietro proprio ad Ancona quando alcuni operatori di AnconAmbiente hanno raccolto uno di questi oggetti, conferito nel giusto cassonetto, ma non depressurizzato.

Una volta inserito nel compattatore, infatti, **l'involucro è esploso**, le schegge sono volate a oltre 8 metri di distanza e una parte del fusto è salito sino al soffitto dell'impianto sfondando le reti in ferro anti volatili.

Il risultato di una leggerezza da parte dell'utenza di questo genere **poteva essere disastroso** e solo il caso ha voluto che nessuno degli stanti abbia conseguito danni fisici, potenzialmente **letali**.

L'appello che AnconAmbiente lancia è quindi quello di porgere la **massima attenzione** da parte degli **esercenti di bar e ristoranti e dei loro dipendenti** all'atto di conferimento di questi particolari oggetti al fine di non creare condizioni di grave pericolo per gli operatori dell'azienda.

In allegato alcune fotografie

- 1) Il frammento più grande del fusto che ha sfondato le reti anti volatili posizionata a 8 metri di altezza nel sito di AnconAmbiente
- 2) L'etichetta rinvenuta sul manufatto esploso

Gabriele Costantini
Press Officer
t./f. 071.2809830 – 333.5436397
ufficiostampa@anconambiente.it

AnconAmbiente S.p.A.

Sede legale:
Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona
Presidenza, Direzione ed Uffici:
Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona

Tel. 800 680 800 (Centralino)
Fax 0712809870
Mail: info@anconambiente.it
Web: www.anconambiente.it

SpA - 01422820421
R.E.A. An n. 130361
Capitale Sociale: € 5.164.240,00



FOTONOTIZIE



AnconAmbiente S.p.A.

Sede legale:
Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona
Presidenza, Direzione ed Uffici:
Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona

Tel. 800 680 800 (Centralino)
Fax 0712809870
Mail: info@anconambiente.it
Web: www.anconambiente.it

P. IVA e C.F. 01422820421
R.E.A. An n. 130361
Capitale Sociale: € 5.164.240,00

